

Podsumowanie aktualizacji

Nowe lub ulepszone:

Rozmiar obrazu Color PhotoStitch obsługuje teraz do 400 mm.

Eksportowanie nazw zespołów powoduje teraz eksportowanie nazw aktualnie wyświetlanych na liście nazw zespołów.

Nowy dokument uzupełniający EmbroideryConnect jest już dostępny w Help > Manual Supplements.

Poprawki:

- Nieoczekiwane wpisy nie są już wyświetlane w polu "Status projektu" Biblioteki projektu.

- Problemy dotyczące zapisywania kolorów i rozmiarów w zakładce Biblioteki projektu zostały poprawione.

- Wyszukiwanie problemów z polami tytułu biblioteki projektu i pól nazw plików zostało poprawione.

- Pliki czcionek ESA nie są już rozpoznawane jako zestawy motywów w systemach Windows 7.

- Dwubajtowe znaki nie są już pomijane podczas wprowadzania tekstu w oknie projektu.

- Projekty otwarte na maszynie Barudan BEKY nie zgłaszają już błędów "Wrong Tape Code lub BAUD Rate Error".

- W Advanced Sequin Element brakowało formatu maszyny Barudan FDR-II Twin Sequin. Zostało to naprawione.

- Obraz tła może zostać zniekształcony podczas przekształcania obiektów. Zostało to naprawione.

- Obrazy miniaturki dla plików DST i TBF były źle wyrównane. Zostało to naprawione.

- Zawieszenie podczas edytowania lub usuwania nazwy firmy z Arkuszy roboczych zostało naprawione.

- Narzędzie do ręcznego ściegu nie było dostępne na poziomie pisania i edycji. Zostało to naprawione.

- Wytnij i kopuj - Wklej duże projekty mogą być wolne. Zostało to naprawione.

- Dodatkowe wykończenia mogą pojawić się podczas tworzenia lustrzanych projektów z cekinami. Zostało to naprawione.

- Niektóre obiekty przesunięcia nie generują. Zostało to naprawione.

- Kształt obiektu nie zawsze był dokładnie przestrzegany podczas przesunięcia. Zostało to naprawione.

- Podszewka może być odsłonięta w niektórych szwach narożnych. Zostało to naprawione.

- Niektóre rogi w kolumnie C zostały wygenerowane niepoprawnie. Zostało to naprawione.

- Dodatkowe cekiny mogą pojawić się podczas kopiowania lub obracania projektów cekinów. Zostało to naprawione.

- Po wybraniu Manual lub Triple Manual wszystkie paski narzędzi typu ściegu są nieprawidłowo włączone. Zostało to naprawione.

- Narzędzie do ręcznego ściegu brakowało w pozycjach Li ternictwo, Edycja i Dekorowanie. Zostało to naprawione.

- Cekinowy skrót do dropu nie działa poprawnie. Zostało to naprawione.

Opis uaktualnienia e4.1L-PL

- Zastosuj czcionkę do Nazwy zespołów nie zawsze mają zastosowanie. Zostało to naprawione.
- Efekty ścięgu pozostały wyszarzone po zmianie rodzaju wypełnienia z Kwadrat na Tatami. Zostało to naprawione.
- Obiekty aplikacji utraciły ścięgi po obróceniu. Zostało to naprawione.
- Niektóre projekty zmieniają się w jeden kolor podczas zmiany kolowizji w oknie dokowanym Właściwości projektu. Zostało to naprawione.
- Wzory ścięgów niepoprawnie generują się po zduplikowaniu lub odbiciu lustrzanym. Zostało to naprawione.
- Motyf Uruchamiaj obiekty, a kontur obiektu wizualnie nie jest zsynchronizowany. Zostało to naprawione.
- Wartość Rozmiar motywu X jest ignorowana, gdy współczynnik proporcji jest odblokowany. Zostało to naprawione.
- Odstępy między motywami nie są stosowane podczas korzystania ze skrzynki spinowej. Ten problem został naprawiony.
- Powiększenie dużego projektu może spowodować zniknięcie obrazu tła. Zostało to naprawione.
- Czasami otwarcie projektu e3 może spowodować awarię oprogramowania. Zostało to naprawione.